


ТОВ «ІПС-УКРАЇНА»
03151 Київ, вул. Ушинського, буд. 40, оф. 221



IPS
Instruments Of Health

АКТ № 13032024/1
технічного стану обладнання

«13» Березня 2024 р.

Даний акт складений інженером

(посада, ПІБ особи, яка видала даний Акт)

Тимкович Сергій Сергійович

про те, що була проведена перевірка технічного стану (діагностика та виявлення причини несправності):

КТ Hitachi Supria 16/32

(найменування, марка пристрою, що підлягає перевірці)

модель Supria 16/32

рік випуску 2020

серійний номер W2341

Встановлено (виявлено):

Встановлено факт згоріву нитки розжарювання
аноду великої фокусної площі

(опис несправності(-ей), що були виявлені візуально чи іншим методом)

$L - C = \infty \text{ Ом}$

Висновок

Необхідна заміна рентгенівської трубки

(вказати виявлену причину несправності, подальшу можливість експлуатації виробу та рекомендації)

Акт технічного стану
та Висновок видав

Тітенко І.О. Директор
(ПІБ, посада)

М.П.

Моб.№ (093)945-05-35

Адреса офісу:
03151 Київ, Солом'янський р-н.,
вул. Ушинського, буд. 40, оф. 221
тел. (044) 4962153

ТОВ «ІПС-УКРАЇНА»

Ідент. код 37174347
р/р 26008010307467
«Міжнародний інвестиційний банк»
МФО: 380582