

Завантажено
Григорук

Головному інженеру

КП «Черкаська служба чистоти»

Олександр ВОЛИК

Інженер з організації експлуатації


та ремонту

Сергій СТОРЧАК

Службова записка

21.02.2024 під час прибирання контейнерних майданчиків від негабаритного сміття навантажувач Mecalac TLB 850SM д.н.з. 44153CA в процесі роботи передня шина отримала наскрізний поріз. Після демонтажу було встановлено що ремонт неможливий(фото порізу додаються). Подальша експлуатація навантажувача без заміни шин - неможлива. У зв'язку з нагальною потребою та неможливістю дотримання строків достатніх для проведення закупівлі, прошу дозволу на придбання нових шин без проведення закупівлі. Рахунок та фото з слідами пошкоджень додаються.

Сергій СТОРЧАК



Згоджено
гол. інж. *Олександр Волик*