



Акт

обстеження стану приміщень (кімнати 3,4,5) гуртожитку за адресою вул. Нововолинська, 24

Ми, що нижче підписались, постійно діюча технічна комісія, що створена наказом № 10 а від 25.05.22 р.в складі: Гайдука М.В. - голова комісії, заступника директора з АГР та членів комісії: Мацюка В.Л. - інженера з ОП., Кінаха А.С. - керівника виробничої практики., Дорош Л.М. - завідувачки господарством коледжу, Михалка М.І. - голови профспілки.

Під час технічного обстеження на предмет визначення можливості надійної та безпечного проживання студентів, були оглянуті основні несучі та огорожувальні конструкції перекриття гуртожитку.

В результаті огляду встановлено наступне:

1. Приміщення гуртожитку (кімнати 3,4,5) знаходяться в аварійному стані та не придатні для використання за призначенням.
2. Частково зруйновані (зструхлявіли) та втратили несучу здатність балки перекриття.
3. Штукатурка стелі провисла разом з драпкою.
4. Стеля потріскала.

Виходячи з вищенерерахованого, та керуючись поняттями техніки безпеки, приміщення кімнати 4 та частково 3 та 5 знаходяться в аварійному стані непридатному для проживання. Відновлення приміщення до задовільного стану можливе шляхом відновлення несучої здатності конструктивних елементів перекриття для чого необхідне термінове проведення поточного ремонту.

Фотодокументи додаються.

Комісія:

Голова комісії

Члени комісії:

Гайдук М.В.

Мацюк В.Л.

Кінах А.С.

Дорош Л.М.

Михалко М.І.

