

КОПІЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Юрій КЛЮЧКА

2023р.

АКТ № 4

комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Мирноградська міська територіальна громада

10 березня 2023

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: 1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб

Адреса розташування: 85327, м-н «Молодіжний», 63, м. Мирноград, Покровський район, Донецька область

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) 1411300000:01:009:0110

Форма власності: державна

Власник (управитель): Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Код ЄДРПОУ: 38516849, країна реєстрації - Україна, адреса: 01030, м. Київ, вул. Олеси Гончара, будинок 55

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - комісія) у складі:

голови комісії: Юрія Ключки

заступника голови комісії: Лариси Саділіані

секретаря комісії: Оксани Кондратенко

членів комісії: Олександра Варзупіна, Олександр Волкова, Світлана Грудневої, В'ячеслава Сироти.

що діють на підставі рішення органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності - розпорядження начальника військової адміністрації населеного пункту розпорядження начальника Мирноградської міської військової адміністрації від 30.12.2022 № 214р.

у присутності (власника, співвласників, представника) начальника 9 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Донецькій області Віталія КІНЦА

(прізвище, власне ім'я)

на підставі заяви (за наявності) листа начальника 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Донецькій області від 10.02.2023 № 50009-56

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини н

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) 1980

загальна площа, кв. метрів: 2343,5м²

кількість поверхів: 4

підземних -

наземних 4

Згідно з оригіналом

Наказом Мирноградської міської військової адміністрації



Юрій Ключка

мансардних -

кількість секцій: -

загальна кількість квартир: -

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: -

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану Свідectво про право власності на нерухоме майно серія САА № 883784 від 24.07.2007

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	бетонні блоки
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	цегляні
3. Переkritтя:	
першого поверху	залізобетонні плити
міжповерхові	залізобетонні плити
горища	залізобетонні плити
4. Покриття	поєднане
5. Покрівлі	рубери́д
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	металопластикові, дерев'яні
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	металопластикові, дерев'яні
8. Опорядження	
фасад	цегляна кладка
підлоги	лінолеум, керамічна плитка, бетон
стеля	декоративний пластик, плити "армстронг", штукатурка з подальшим фарбуванням;
внутрішні стіни	кахельна плитка, шпалери, пластикові панелі, штукатурка з подальшим фарбуванням.
9. Внутрішні інженерні системи	
електропостачання	електричні дроти (алюміній, мідь)
водопостачання	пластикові труби
газопостачання	відсутнє
каналізація	пластикові та чавунні труби
опалення	пластикові та металеві труби, привідний вузол - чавунні, металеві

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектно-технічної документації (матеріалів технічних інвентаризацій (інвентаризаційних справ, технічних паспортів, результатів попередніх обстежень).

Згідно з оригіналом
Наказника Мирноградської
міської військової адміністрації



Юрій Кенюга

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: 14.09.2022

ймовірні причини пошкодження об'єкта: дія вибухової хвилі, спричиненої ракетним ударом

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: ні

зовнішні стіни, фасад: ні

дах/покрівля: ні

внутрішні стіни/перегородки: ні

підлоги: ні

заповнення віконних та дверних прорізів: віконні блоки 16 од. (200x1400 -12 од.; 2040x1400 -1 од.; 1070x2470 - 1 од.; 1100x1400 -2 од.)

інженерні мережі та обладнання: ні

інші конструкції та елементи будівлі: ні

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт проведені роботи з герметизації віконних прорізів у кількості 16 од.

Інша додаткова інформація -

Висновки: Будівля має часткове пошкодження. Придатна до подальшої експлуатації після проведення ремонтно-відновлювальних робіт, не потребує технічного обстеження.


До акта комісійного обстеження додаються: -

Заступник голови


(підпис)


Лариса САДІЛАНІ
(власне ім'я, прізвище)

Секретар комісії


(підпис)

ОКСАНА КОНДРАТЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


Члени комісії


(підпис)


Олександр ВАРЗУПІН
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Олександр ВОЛКОВ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Світлана ГРУДНЕВА
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)

В'ячеслав СИРОТА
(власне ім'я, прізвище)

Власник

(управитель/представник)

(у разі участі в обстеженні)


(підпис)

Віталій КІНЦ

(власне ім'я, прізвище)

*Згідно з оригіналом
Наказу міського військового адміністративного управління*



Юрій Кірюк